# Вертикальные стальные аппараты ОЗРМ для газовых сред 3-2, 3-4, 3-6.3, 3-8, 3-10, 3-16, 3-25



## Технические характеристики

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 **Б**елгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 **И**ваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Севастополь (8692)22-31-93 **Н**ижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73 омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 **о**ренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Хабаровск (4212)92-98-04 Саратов (845)249-38-78 Симферополь (3652)67-13-56 Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 **Ч**ереповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

### ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ

Аппараты типа 1, 2, 3

Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред со скоростью коррозии углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцево-кремнистых сталей не более  $0.1\,$  мм/год (в дальнейшем аппараты) с номинальными объемами от  $2\,$  до  $200\,$  м $^3$ , с условными давлениями от  $0.8\,$  до  $2.5\,$  МПа (от  $8\,$  до  $2.5\,$  кгс/см $2.0\,$ 0 и температурами сред от минус  $60\,$ 0 до плюс  $300\,$ °C, предназначены для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Класс опасности рабочих сред 1,2,3 и 4 по ГОСТ 12.1.007-76.

Аппараты емкостные не предназначены для хранения сжиженных углеводородных газов в складских условиях, для перевозки жидких и газовых сред, для использования их с футеровкой, гуммированием или нанесением других внутренних покрытий.

Изготавливаются три типа емкостных аппаратов (сосудов работающих под давлением):

- ➤ Тип 1 горизонтальные стальные емкостные аппараты (сосуды) для жидких сред;
- ➤ Тип 2 вертикальные стальные емкостные аппараты (сосуды) для жидких сред;
- ➤ Тип 3 вертикальные стальные емкостные аппараты (сосуды) для газовых сред.


Исполнение по материалам

- 1 основной материал сталь  $09\Gamma2C$ -6 для работы при температуре от минус  $30^{\circ}C$  до плюс  $200^{\circ}C$ .
- 3 основной материал сталь  $09\Gamma2C$ -8 для работы при температуре от минус  $60^{\circ}$ С до плюс  $200^{\circ}$ С.

Структурная схема условного обозначения емкостного аппарата

| <b>y</b> <sup>3</sup> ) |
|-------------------------|
| DΤ                      |
|                         |
| 2,                      |
|                         |
| Я                       |
| ж/б                     |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
| 9                       |

### Аппарат типа 3



## Основные параметры и размеры аппаратов

| 061.04                   | Условное         | Исполнение       | Основные размеры, мм |       |      |      |                |                |       |    |         | Macca        |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|------|------|----------------|----------------|-------|----|---------|--------------|
| Объем,<br>м <sup>3</sup> | давление,<br>МПа | по<br>материалам | Dв                   | Sĸ/Sd | Т    | Н    | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | $D_1$ | d  | $d_1$   | Масса,<br>кг |
| 2                        | 1,6              |                  | 1000                 | 8     | 1770 | 2060 | 2200           | 475            | 920   | 19 | M 12-7H | 1000         |
|                          | 2,5              |                  |                      | 10    | 1830 | 2900 |                | 4/5            | 920   | 19 | M16-7H  | 1250         |
| 4                        | 1,0              | ]                |                      | 6/8   | 1965 | 2005 | 3000           | 560 1100       |       | 19 |         | 1200         |
|                          | 1,6              |                  | 1200                 | 8     | 1970 | 3895 |                |                | 1100  |    |         | 1400         |
|                          | 2,5              | ]                |                      | 12    | 2035 | 3935 |                |                |       |    |         | 1970         |
| 6,3                      | 1,0              |                  | 1600                 | 8     | 2375 | 3670 | 2500           | 720            | 1410  | 19 |         | 1750         |
|                          | 1,6              |                  |                      | 10    | 2380 | 3675 |                | 725            |       |    |         | 2000         |
|                          | 2,5              |                  |                      | 14    | 2450 | 3695 |                | 730            |       |    |         | 2720         |
| 8                        | 1,0              | 1.2              |                      | 8     | 2375 | 4470 | 3300           | 720            |       |    |         | 2000         |
|                          | 1,6              | 1;3              |                      | 10    | 2380 | 4475 |                | 725            |       |    |         | 2340         |
|                          | 2,5              |                  |                      | 14    | 2450 | 4485 |                | 730            |       | 24 |         | 3150         |
| 10                       | 1,0              |                  |                      | 8/10  | 2375 | 5575 | 4400 72        | 720            |       | 19 | M16-7H  | 2420         |
|                          | 1,6              |                  |                      | 10/12 | 2380 | 5580 |                | 725            |       |    |         | 2900         |
|                          | 2,5              |                  |                      | 14/16 | 2450 | 5590 |                | 1125           |       | 24 | M20-7H  | 3880         |
| 16                       | 1,0              |                  | 2000                 | 8/10  | 2855 | 5640 | 4200           | 890            | 1810  |    |         | 3050         |
|                          | 1,6              |                  |                      | 12    | 2860 | 5645 |                | 895            |       |    |         | 4100         |
| 25                       | 1,0              |                  | 2400                 | 10    | 3255 | 6225 | 14500          | 930            | 2210  |    |         | 4660         |
|                          | 1,6              |                  |                      | 14    | 3265 | 6280 |                | 1135           |       |    |         | 6200         |

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 **А**страхань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 **Б**елгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 **В**ладивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Севастополь (8692)22-31-93 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 **О**рел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Симферополь (3652)67-13-56 Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 **Т**верь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 **Х**абаровск (4212)92-98-04 **Ч**елябинск (351)202-03-61 **Ч**ереповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93